

刷卡系统操作流程

一、 计算机屏幕中央显示出如下图形，计算机将进入刷卡控制锁定状态：



图 1

二、 仪器管理员完成“准备仪器”后，测试者刷卡，如果该用户在本仪器上有权限并且此时有预约单，屏幕上应显示如下图 2：



图 2

选定预约单后，点击 **ok**。进入使用仪器状态，可以正常测试。

三、 测试完毕，刷卡（仪器使用者），出现如下图 3



图 3

点击**退出**，若选择**继续锁定**，填写“工作日志”（如图 4）；



图 4

然后，再点击 **OK**，这时计算机将进入刷卡控制锁定状态，屏幕将显示如图 5：



图 5

也可点击**关机**，填写工作日志后**确定**，这时将关闭仪器控制计算机。